GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6 20

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0017602

Fecha de Emisión: ASUNCION, 21 DE ABRIL DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PU — RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI — Teléfono: 021 493977

ISUZU DMAX - CHAPA EAG873 - CHASIS MPATFR85HCT100827
CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN N.° 007
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES OFICINA EXTERNA

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	510.095	510.095
2	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO	115.881	231.762
1	1.40 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA	68.012	68.012
1	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS	68.012	68.012
2	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS	90.683	181.366
1	5.39 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR	272.050	272.050
1	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR	736.803	736.803
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	169.980
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO	734.403	734.403
1	11.16 MANO DE OBRA	50.000	50.000
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	212.475
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000
1	13.1 PLATO DE PRESI?N	1.840.135	1.840.135
1	13.2 DISCO	1.329.604	1.329.604
1	13.3 COJINETE DE EMPUJE	1.733.292	1.733.292
1	13.4 HORQUILLA	476.088	476.088
1	13.6 RULEM?N PILOTO	396.740	396.740
1	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE	294.721	294.721
1	13.18 MANO DE OBRA	50.000	50.000
Subtotal			10.898.807

Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE — 10.898.807

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
ACTIVIDAD 05
TESORERIA

ALICIA ISABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MC
Tesorero Actividad 05

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

ORIGINAL: CLIENTE

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 2.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 16.001 - 18.000 - 10/2022

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: ---
FECHA: 24/04/2023
CHAPA: EAG873
CHASIS: MPATFR85HCT100827
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 17602

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN N.° 007
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES OFICINA EXTERNA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
1	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	24/04/2023
CHAPA:	EAG873
CHASIS:	MPATFR85HCT100827
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17602

1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

17

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	24/04/2023
CHAPA:	EAG873
CHASIS:	MPATFR85HCT100827
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17602

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN N.° 007
		DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES OFICINA EXTERNA
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
1	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.20 CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	11.2 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO DELANTERO
1	UNIDAD	11.16 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Angel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

18

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	---
FECHA:	24/04/2023
CHAPA:	EAG873
CHASIS:	MPATFR85HCT100827
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	17602

1	UNIDAD	13.1 PLATO DE PRESI?N
1	UNIDAD	13.2 DISCO
1	UNIDAD	13.3 COJINETE DE EMPUJE
1	UNIDAD	13.4 HORQUILLA
1	UNIDAD	13.6 RULEM?N PILOTO
1	UNIDAD	13.10 RECTIFICACI?N DE CORONA VOLANTE
1	UNIDAD	13.18 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

Ángel Domíngue.
Fiscalizador
Policía Nacional

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com