GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE Nº 5**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
HDL 198	CAMIONETA	SSANYONG	ACTYON	2015	KPACA1ETSFP223975	84079	011-164-01-0268	CENTRO NACIONAL DE SEVICIOS DE SANGRE

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la **Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.**

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS **TERMINADOS**

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o **Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
98.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULAS	318.266	636.532
98.3	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE TORRETA DE AMORTIGUADOR	286.440	572.880
98.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE RULEMAN DE MASA	286.440	572.880
98.6	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA	1.591.334	1.591.334
99.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	254.614	254.614
99.5	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	541.054	541.054
99.8	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO	286.440	572.880
100.1	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	254.614	509.228
100.2	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS	254.614	509.228
TOTAL	CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA				**5.760.630**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte MSPBS	Oscar Vivero Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSPBS
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**jueves 27, de agosto de 2020**	