Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Fecha: 22/10/2024

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden: *329*

Vehículo: JAAN1R71LK7100165

Chapa: AADD 783

Kilometraje: 76.134

Modelo: NQR 71L

Marca: ISUZU

Color: BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

•	Filtro de combustible - Motor - ISUZU CAMION NQR 71L AÑO 2019
•	Mano de Obra - Motor - ISUZU CAMION NQR 71L AÑO 2019

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 22 de Octubre de 2.024

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA 329
Camión NQR71L	ISUZU	AADD 783

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
2	Filtro de combustible - Motor - ISUZU CAMION NQR 71L AÑO 2019
4	Mano de Obra - Motor - ISUZU CAMION NQR 71L AÑO 2019

Automotor S.A.
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller
S.E.N.A.C.S.A.

Sr. Alcides Domecq G.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL