ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 042/2021

En la ciudad de Villa Elisa Dpto. Central, en fecha 25 de Mayo del 2021, siendo las 15:00 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa BFF 334, del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA Nº 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **reparacion**, según nota de presupuesto Nº 260/2021, se retira con conformidad.----------
---

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Ruben Enriquez
Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A

Rio de la Plata S.A
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura - Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa