DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Contrato N°: 26/2022

Fecha:
Orden de Verificación N°:
Entidad: Policía Nacional
Dependencia:
Marca:
Móvil N°:
Chapa N°:
Plazo de Entrega:

Modelo:
Color:
Chassis:
Derivado del Presupuesto N°:

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO		Cantidad
1	1.1	Cilindros de frenos trasero		1
2	1.2	Zapatas de frenos tras.		1
3	1.3	Tambores de Freno		1
4	1.4	Bomba central de freno		1
5	1.5	Ca?os flexibles de frenos		1
6	1.6	Resortes de zapatas		1
7	1.7	segureos de zapatas		1
8	1.8	Cambio de fluido de freno p/Litro		10
9	1.9	Cementado de zapatas		1
10	1.10	Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero		1
11	1.11	Mano de obra		6
12	2.1	Amortiguadores delanteros		1
13	2.2	Punta eje izq		1
14	2.3	Punta eje der		1
15	2.6	Mano de obra		6
16	4.5	Correa de Alternador		1
17	4.6	Rulemanes de Alternador		1
18	4.7	Polea de alternador		1
19	4.11	Mano de obra		8
20	6.26	Filtro de aceite		1
21	6.27	Filtro de Aire		1
22	6.28	Filtro de Combustible		1
23	6.29	Regulador de Cadena de Distrib.		1
24	6.30	Soporte de caja		1
25	6.31	Soportes de Motor		1
26	6.34	Mano de obra		7
27	8.3	Correa de bomba de agua		1
28	8.13	Filtro recibidor de A.Ac.		1
29	8.14	Gas refrigerante 134 A		1
30	8.15	Agua refrigerante c/aditivo		1
31	8.18	Polea de compresor		1
32	8.20	Ca?o de compresor		1
33	8.21	Mano de obra		4
34	11.1	Plato de Presion		1
35	11.2	Disco de embrague		1
36	11.3	Cojinete de empuje		1
37	11.4	Horquilla		1
38	11.5	Guardapolvo de Horquilla		1
39	11.6	Ruleman Piloto		1
40	11.9	Mano de obra		6

MARIO R. BALBUENA J.
Suboficial Inspector P.S.
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY