# GERENCIA TECNICA
# DEPARTAMENTO DE ENERGIA Y CLIMATIZACION

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Orden de Trabajo N°:

**CONTRATO Nº :** 60 / 2019.-

**FECHA:** 20/01/2021.-

**FECHA DEL CONTRATO:** 30 DE DICIEMBRE DE 2019.-

**OBJETO:** "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO"

**CONTRATISTA** : TRAFOSUR S.A.

**CENTRAL** : BARRIO OBRERO

Damos la presente **CONSTANCIA DE NUESTRA CONFORMIDAD** por los trabajos ejecutados por la empresa contratista, que realizaron los trabajos de:

- Mantenimiento de un equipo transformador de 150 KVA
- Sustitución de 3 (tres) descargador de media tensión
- Mantenimiento y reparación de 4 (cuatro) caja Tablero General

Por tanto expedimos el presente documento dando veracidad del cumplimiento de los trabajos solicitados por COPACO S.A.

**FECHA DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS EN SITIO:** 01/08/2020

**MONTO DEL TRABAJO REALIZADO**: Gs. 5.263.000 (GUARANIES CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL)

**OBSERVACIÓN: CERTIFICAMOS QUE EL TRANSFORMADOR EXISTENTE EN EL SITIO ES DE 150 KVA, Y NO COMO FIGURA EN EL PLIEGO DE BASES 112,5 KVA.** EL PRESENTE CERTIFICADO SE EMITE HABIENDO CONCLUIDO LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR COPACO S.A..-

Ing. Miriam López
**Fiscal de COPACO S.A.**

Ing. José Álvarez
**Fiscal de COPACO S.A.**