GILCOPAR

GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

RUC: 80009240 - 6

NOTA DE PRESUPUESTO

(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0018271

Fecha de Emisión: ASUNCION, 24 DE MAYO DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PL

RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI

Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO	
		PRECIO UNITARIO	TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA AABZ227 - CHASIS MPATFS85JLT000041		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 10		
	DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES		
1	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO	510.095	510.095
2	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO	115.881	231.762
2	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS	270.299	540.598
2	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS	130.933	261.866
4	1.25 PERNO DE MORDAZA	294.721	1.178.884
1	1.40 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR	204.037	816.148
2	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL	101.497	202.994
1	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH	215.150	215.150
1	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH	215.150	215.150
2	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT	429.545	859.090
2	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT	398.870	797.740
2	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA	117.942	235.884
1	2.36 MANO DE OBRA	50.000	50.000
2	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS	68.012	136.024
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
2	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	84.990
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY ACTIVIDAD 05 TESORERIA

ICM. MABEL AMARILLA LÓPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policia Nacional

Subtotal	7.779.644
Total a Pagar (Gs./U$S): GUARANIES: SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO	7.779.644

HABILITACIÓN Nº: 1012 - *IMPRESIONES 2000 S.R.L.* - RUC: 80022733 - 6
Dr. Osvaldo Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel.: 557 972 / 558 768 / 0983 929 290 - 3.000 Juegos x 3 hjs. - Nº 18.001 - 21.000 - 05/2023

ORIGINAL: CLIENTE

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ227
CHASIS:	MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18271

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 10
		DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
2	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ227
CHASIS:	MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18271

2	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: AABZ227
CHASIS: MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18271

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 10
		DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACI?N DE DISCOS DE FRENO
2	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACI?N DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
1	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
2	UNIDAD	2.25 RULEM?N DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEM?N DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RET?N DE MAZA DELANTERA
1	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ227
CHASIS:	MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	18271

2	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA

Ángel Domingue.
Fiscalizador
Policía Nacional

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.