GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

19

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.6 FORMAC. Y CAP. DE OFIC
MODELO: ISUZU D-MAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA:
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 18065

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6
		INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION POLICIAL
2	UNIDAD	2.1 AMORTIGUADORES
1	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
1	UNIDAD	2.31 BUJE AMORTIGUADOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....