ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00936

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicos. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización TOCOQUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIIIS B06E	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☐
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento correctivo con provision y cambio de bomba de vacio de 1 Hp 2P 380Vac.
Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de burlete de silicona de puerta de cámara.
Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de 2(dos) elementos calefactores de 12kw, 380Vac, 2"
Plano de obra tomica calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS: 1(uno) bomba de vacio de 1 HP, 2P, 2" de encastre.
1(uno) burlete de 10m x 10m x 1650mm de silicona para puerta de camara.
2(dos) resistencia electrica de 12kw, 380 Vac.

Observación: LCO 01/2023 LOTE 4

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Lic. César Villeros, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. - H.C.
Fecha: 10 - abril - 2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00937

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas, UNA.		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Toco Quirurgico.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A111S BOPE	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☐
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de burlete de puerta de cámara. Servicio de mantenimiento correctivo con provision y cambio de 2(dos) elementos calefactores de 12kw/380V, 2" en castor. Mano de obra tecnica calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS: 1(uno) burlete de silicona 10mtx/0mtx 1700mm para puerta de camara de esterilizador. 2(dos) resistencias calefactoras de 12kw 380Vac, 2"

Observación: LCO 01/2023 LOTE 5

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	M.S. Cesar Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	10-abril-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-