GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

**FECHA:** 25 SETIEMBRE 2024 **O.T.:** 2727325

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente vehículo:

**MARCA:** ISUZU
**MODELO:** DMAX
**MOVIL Nº:** -
**CHAPA Nº:** EAG399
**CHASIS:** MPATFS85HCH502521
**PROPIETARIO:** MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
**KILOMETRAJE:** 524437
**COMBUSTIBLE:**




**CONTRATO:** 18/2023

El mismo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios.
Los trabajos realizados coinciden fehacientemiente con la descripción realizada en la Orden de Trabajo o Servicio emitida por el Cliente.
Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma al pie del Acta en dos copias originales.

Obs. : SE RETIRA REPUESTOS CAMBIADOS SEGUN ORDEN

**FIRMA:**

**ACLARACION:** CARLOS SANCHEZ

Miguel Samaniego
Mecánico - MINNA
25/09/2024

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com

MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY | PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN Nº 52/2024

En la ciudad de Asunción a los **25** del mes de **SETIEMBRE** de año **2024** se realiza la verificación del móvil marca **ISUZU** modelo **D-MAX** con chapa **EAG 399** el cual fue remitido al Taller GILCOPAR S.R.L. para los servicios de mantenimiento y/o reparaciones varias conforme con el Contrato MINNA Nº 18/2023 según Ordenes de Servicios Nº **362**, cuyo kilometraje de salida es **524.437**

Doy constancia de que todo lo detallado en la/s Ordenes de Servicio fueron realizados y sustituidos los repuestos detallados.

**OBSERVACIONES:**

Se verifica que los trabajos realizados se encuentran en optimas condiciones.---

Es mi informe.

**MIGUEL SAMANIEGO**
Técnico mecánico
Dpto. de Transporte