Servicios
de Jorge Daniel Arguello Aquino
JARDINERÍA - FUMIGACIÓN - TAPICERÍA

M. R. Zavala e/ Benito Juarez / Tel.: 021 694 632 / 673 644
Cel.: 0982 684 948 - 0981 800 154
Suc.1: Avda. Libertad y Benito Suarez - Laurelty, Luque
administracion@jdservicios.com.py - jorge_daniel1979@hotmail.com

TIMBRADO Nº 15208447
FECHA INICIO VIGENCIA: 01/Noviembre/2021
FECHA FIN VIGENCIA: 30/Noviembre/2022
RUC: 3378226-1

NOTA DE REMISION

Nº 001-001 0004345

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA Fecha de Emisión: 21/03/2022

Nombre o Razón Social: Dirección General del Registro del Estado RUC o C.I.:

Domicilio: Lapacho e/ Concepción y Cedro.

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: Reparación de Muebles Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: 17/03/2022 Fecha estimada del término del traslado: 21/03/2022

Dirección del punto de partida: Manuela Zavala e/ Benito Juarez.

Ciudad: Luque Departamento: Central.

Dirección del punto de llegada: Lapacho e/ Concepción y Cedro.

Ciudad: Asunción Departamento: Capital Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

tivo:

DATOS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: Mitsubishi Número de Registro Único del Automotor (RUA): BTD080

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido y/o Razón Social: Osvaldo Zarracho.

RUC o CI.: 3213456 Domicilio: Manuela Zavala e/ Benito Juarez.

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/ Datos de relevancia de la Mercadería)
15	Unidad	Remoción y cambio de la base metálica igual al existente - Silla Giratoria Tipo Secretaria.
15	Unidad	Remoción cambio de Tubo de gas - Silla Giratoria Tipo Secretaria
15	Unidad	Mano de Obra. - Silla Giratoria Tipo Secretaria, Silla Giratoria Tipo Ejecutivo.
15	Unidad	Remoción, cambio de tapizado de asiento en cuero y lo tela de igual color al existente de 4mm. de espesor.
15	Unidad	Remoción y cambio de la base metálica igual al existente
08	Unidad	Remoción y cambio de Apoyabrazos de poliuretano de alta calidad, igual al existente.
10	Unidad	Remoción cambio de Tubo de gas.
05	Unidad	Remoción y cambio de ruedas de doble rodamiento de nylon color negro y alma de acero.
15	Unidad	Mano de Obra

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: Ing. Cinthia Vazquez Jefa Departamento de Patrimonio RUC/C.I. Nº: 5074359

Gráfica Numeral - Erika Arnold - RUC: 2007270-8 - Habilitación Nº 1266
Punta Brava Nº 541 e/ Calle 9 - Tel.: 664 860 - 2 Tal.50x4 - 4.251 / 4.350 - 01/11/2021

03

ORIGINAL: (Blanco) DESTINATARIO - DUPLICADO: (Rosa) REMITENTE
TRIPLICADO: (Verde) SET - Cuadruplicado: (Amarillo) TRANSPORTISTA

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

ACTA D.P. 003/2022

RECEPCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

REF.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 04/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MUEBLES DE OFICINAS REGISTRALES Y SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL" ID 402.424.

En la sede central de la Dirección General del Registro del Estado Civil, sito en Lapacho entre Concepción y Cedro de la Ciudad de Asunción, en fecha 22 de marzo de 2022, siendo las……hs, se reúnen, la Jefa de Departamento de Patrimonio Ing. Cinthia Vargas y el *Representante de la firma JD SERVICIOS*, Ing. Jorge Arguello.

Por el presente se da cumplimiento a las Condiciones Generales del Contrato (CGC), dejando constancia escrita de la RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS BIENES requeridos y establecidos en el Contrato de referencia.

El Departamento de Patrimonio, recibe los servicios detallados a continuación, la entrega de bienes/servicios:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIA		
7	Remoción y cambio de la Base metálica, igual al existente.	15
10	Remoción cambio de tubo de gas.	15
12	Mano de Obra	15
SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVO		
13	Remoción, cambio de tapizado de asiento en cuerina y/o tela de igual color al existente de 4mm. de espesor.	15
14	Remoción y cambio de la Base metálica, igual al existente.	15
16	Remoción y cambio de Apoya brazos de poliuretano de alta calidad, igual al existente.	8
17	Remoción cambio de tubo de gas.	10
18	Remoción y cambio de ruedas de doble rodamiento de nylon color negro y alma de acero.	5
19	Mano de Obra	15

Siendo las……..hs. de la fecha mencionada más arriba, se da por terminada la presente acta y firmando en prueba de conformidad las personas mencionadas, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Cinthia Vargas
Jefa
Departamento de Patrimonio

Jorge D. Argüello
J.D. Servicios