INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30562 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ-923

292

KM 181.769 **FECHA:** 06/12/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Cremallera Tren Delantero-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
Mano de Obra - Tren delantero-MITSUBISHI TRITON Año 2015-2016-2017-2018
Modulo Levanta Vidrio- Sistema Eléctrico-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
Mano de Obra - Sistema Eléctrico-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30562 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ-923

KM 181.769 **FECHA:** 06/12/2024 292

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos adicional al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Resistencia de Velocidad de A/C
Limpieza del Evaporador

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001827-7

ADMINISTRACIÓN
NIPON AUTOMOTORES SA

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	TRITON	EAJ-923	292

Por los siguientes trabajos realizados:

Cantidad	DESCRIPCION
1	Cremallera Tren Delantero-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
6	Mano de Obra - Tren delantero-MITSUBISHI TRITON Año 2015-2016-2017-2018
1	Modulo Levanta Vidrio- Sistema Eléctrico-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
2	Mano de Obra - Sistema Eléctrico-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001827-7

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 06 DE DICIEMBRE DEL 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	TRITON	EAJ-923	292

Por los siguientes trabajos adicional realizados:

Cantidad	DESCRIPCIÓN
1	Resistencia de Velocidad de A/C
1	Limpieza del Evaporador

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posv...
Nipon Autom...
RUC: ...

C.P. Alicia Coronel
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

COPIA FIEL DEL ORIGINAL