IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80013482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 319485
Fecha: 18/12/2019

Cliente:
R.U.C. / C.I.
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
AVDA MADAME LYNCH NRO 3500
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa BSK742
Total : 268.132 Gs.

Forma de Pago:
Linea: 3
Cod. Cuenta: 359
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalardo, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	FORD	Nº	21036
Tipo	0300	Modelo	RANGER	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	BSK742	Nº Bastidor	8AFAR23L9FJ271274	Fecha de Inspección	18/12/2019
Año Fabricación:	2.014	Color	PLATA METALIZADO		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	121
1.02	NÚMERO DE MOTOR	121
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	121
1.04	DATOS DE FABRICACION	121
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	121
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	121
2.02	DE POSICION Y PATENTE	121
2.03	DE FRENADO	121
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	121
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	121
2.08	DE TABLERO	121
2.09	PROYECTORES ADICIONALES	NA
	OTROS	121
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	121
3.02	BARRAS DE DIRECCION	121
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	121
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	121
3.05	CAJA DE DIRECCION	121
3.06	MANCHON	121
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	121
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	121
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	121
3.10	ALINEACION: DERIVA	121
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	121
4.02	SERVOFRENOS	121
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	121
4.04	DE SERVICIO	121
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	121
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	121
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	121
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	121
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	121
5.03	ELASTICOS	121
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	121
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	121
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESAI	121
6.02	TRANSMISION	121
6.03	OTROS	121
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	121
7.02	FIJACIONES	121
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	121
8.02	FALLAS VISIBLES	121
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	121
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	121
9.03	PARAGOLPES	121
9.04	PUERTAS	121
9.05	CAPOT Y BAUL	121
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	121
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	121
9.08	LIMPIAPARABRISAS	121
9.09	LAVAPARABRISAS	121
9.10	ESPEJOS	121
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	121
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	121
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	121
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	121
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	121
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	121
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	121
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	121
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	121
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	121
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	121
10.07	OTROS	121
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	121
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	121

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	----------	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.6	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.13/2.90		Fd. (KN) 4.56/2.78	Des. (%) 11.00/4.00	Efic. (%) 71.09
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.35		Fd. (KN) 1.47	Des. (%) 37.00	Efic. (%) 17.67
Suspensiones (%) 68/78/44/67		Alineación (m/km) -3/-3		Desaceleración (m/s2)	Peso: (Kg) 2204
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 8.00	Altas I/D (Klx) 12.00/42.00	Niebla I/D (Klx) 31.00/ 0.00	Intensidad total (Klx) 93.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto
V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur APROBADA TECNICA

Titular/Propietario: MINISTERIO DEL AMBIENTE YDESARROLLO SOSTENIBLE
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO