CONSORCIO sermec

RUC Nº: 80108205-6

SAN COSME Nº 722 C/ SAN FRANCISCO - TELEFONO: 021 211-260

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE Nº 3**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAJ 369	AMBULANCIA	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2011	BAC903661CE059769	487.995	011-13-48-1163	8° R S MISIONES

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.30.19	1	UNIDAD	Bateria auxiliar	1.490.000	1.490.000
TOTAL	**Un millon cuatrocientos noventa mil guaranies.-**				**1.490.000**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

Lic. Susan Ramirez Enc. de Contrataciones TALLER INTEGRAL S.A.	José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres MSP y BS	Oscar Viveros Pinto, Jefe Dpto. de Transporte y Talleres MSP y BS
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE**	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**martes, 02 de junio de 2020**	