INFORME DE

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- I
Telf.:673 335 / 67
info@ivesurparaguay

Municipalidad de Asunción

A. I

ea: 5		Marca	H
ipo	0300	Modelo	H
Matrícula actual	HFZ309	Nº Bastidor	K
Año Fabricación:	2.018	Color	G

13962

0		Orden	1
de Inspección			08/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN L

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	113
1.02	PLACAS DE MATRICULA	113
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	113
1.04	LIMPIAPARABRISAS	113
1.05	LAVAPARABRISAS	113
1.06	GUARDABARROS	113
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	113
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	113
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	113
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	113
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	113
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	113
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	113
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	113
	PANELES LATERALES INTERIORES	113
	VENTILACIÓN INTERNA	113
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	113
3.06	CAJA DE ITINERARIO	113
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	113
3.08	PASARRUEDAS	113
3.09	BAÑOS	113
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	113
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	113
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	113
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	113
3.14	EXTINTORES	113
3.15	PARA	
3.16	DESE	
3.17	ESPE	
3.18	PORT	
3.19	LITER	
3.20	HERR	
3.21	BOTI	
4		
4.01	LUCE	
4.02	LUCE	
4.03	LUCE	
4.04	LUCE	
4.05	LUCE	
4.06	LUCE	
4.07	LUCE	
4.08	LUCE	
4.09	LUCE	
4.10	LUCE	
4.11	ILUMI	
4.12	TRIÁ	
5		
5.01	FREN	
5.02	FREN	
5.03	CIRC	
5.04	F.DE	
5.05	FREN	

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 350815
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa [redacted]
Total : 278.322 Gs

Forma de Pago:
Linea: 4
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

DIMIENTO DE INSPECCIÓN		
SPECCIÓN		Inspector
	DIRECCIÓN	
	A DE DIRECCIÓN HUELGO	113
	N	113
		113
	AS Y ARTICULACIONES	113
		113
	S DE DIRECCIÓN	113
	EJE Y SUSPENSIONES	
	BRAZOS DE SUJECIÓN	113
	RAZOS DE SUJECIÓN	113
		113
	S Y SOPORTES	113
	ÓN Y ESTABILIZADORAS	113
	ENSIÓN NEUMÁTICA	113
	S	113
	ENSIONES Y ESTADO	113
		113
	IS, MOTOR Y TRANSMISIÓN	
	Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	113
	TAPON Y CONEXIONES	113
	SILENCIADOR	113
		113
	AMINANTES	113
	CTRICA Y BATERIA	113
	OTROS INSTRUMENTOS	
	TACOMETRO	113
		113
		113
	DARES	113

C. IDEN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN		LUXÓMETRO
4890	15802106	6404006		37

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCION

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.1	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---	
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.14/3.42		Fd. (KN) 4.94/3.24	Des. (%) 3.00/5.00	Efic. (%) 73.14	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.45		Fd. (KN) 3.76	Des. (%) 8.00	Efic. (%) 31.50	
Suspensiones (%) 82/87/72/77		Alineación (m/km) -4/6			Peso: (Kg) 2363	
Luces	Bajas I/D (Klx) 0.00/ 2.00	Altas I/D (Klx) 1.00/ 3.00	Inclinación Izq /Der. /		Intensidad total (Klx) 6.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

AD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION **Linea:** **Coche:**
Ejes: 2 **Tipo Bus:** **Tipo Servicio:** CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO