MITÃ, MITÃKUÑA
HA MITÃRUSU
Motenondeha
Ministerio de la
NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

78/20

ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 015/2020

En la ciudad de Villa Elisa Dpto. Central , en fecha 22 de Abril del 2020 , siendo las 14:30 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX CHAPA EAG 399 , del **Taller Rio de la Plata S.A** ., según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de ***mantenimiento***, según nota de presupuesto N° 222 /20, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A.

Rio de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 650 / (0972) 247 774
Villa Elisa