GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

46

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG558
CHASIS:	MPATFR85HBH510024
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12552

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 49 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 40 CENTRAL COLONIA THOMPSON
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
2	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.2 ROTULAS INFERIORES
2	UNIDAD	2.3 ROTULAS SUPERIORES
4	UNIDAD	2.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR
4	UNIDAD	2.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL.
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
1	UNIDAD	2.9 BIELETA ESTABILIZADORA LH
1	UNIDAD	2.10 BIELETA ESTABILIZADORA RH
4	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

47

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG558
CHASIS:	MPATFR85HBH510024
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12552

2	UNIDAD	6.36 SOPORTES DE MOTOR
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
2	UNIDAD	8.2 PRECAP
2	UNIDAD	8.3 GUARDAPOLVO

.....
GILCOPAR S.R.L.
GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....
CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
ACLARACION:.....Fiscalizador.....
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

53

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG120
CHASIS:	MPATFS85HBH528150
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12562

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 73 - LOTE Nº 3
		COMISARIA N° 25 TUYUCUA. PARAGUARI
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS.
1	UNIDAD	1.10 CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO P/LITRO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
3	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	2.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL
2	UNIDAD	2.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT
2	UNIDAD	2.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT
2	UNIDAD	2.27 RETEN DE MAZA DELANTERA
3	UNIDAD	2.36 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	4.4 CORREA DE ALTERNADOR
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES

CARLOS BÁEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

GILCOPAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

54

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	EAG120
CHASIS:	MPATFS85HBH528150
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12562

1	UNIDAD	5.31 UNIDAD DE CONTROL DE APERTURA
2	UNIDAD	5.39 MANO DE OBRA
1	UNIDAD	6.21 TENSOR DE CORREA PRINCIPAL FRENTE MOTOR
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
ACLARACION:.....Proforma 2 ...

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com