Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2003033/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 28 días del mes de Agosto de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/DL/1523/21	**Solped Nro.:**	3000000242
ID PAC:	393851	**Contrato SAP Nro:**	4900000194
CDP:	0200/2021	**Orden de Suministro SAP:**	4500008477 ✓
CC:	LP-25006-21-209912	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000242	**Vigencia Contrato SAP:**	30.09.2023
Nro. Resolución:	PR/DL/981/21	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	COARCO S.A.C.I

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv.	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000004205	9100538	CONSULTORIA PROYECTO Y FISC. EESS	2	57.075.000	114.150.000	5000081933	19.08.2023	28.08.2023
Total IVA Incluido Gs.						**114.150.000**			

Observación: REGULARIZACION DE ORDEN DE SERVICIO O.S. N° AD2 12/2022-FSC2 correspondiente al periodo (21/06/2023 al 20/07/2023) y (21/07/2023 al 19/08/2023).

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 114.150.000 (guaraníes ciento catorce millones ciento cincuenta mil)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Walter López Gte. Planta Villa Elisa PETROPAR		coarco Ing. NÉSTOR COLMÁN Director Técnico
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
28/08/23 14:00 h. Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:	__/__/__ __:__ Fecha/Hora:

ACTA DE RECEPCION

Informe De Fiscalización De Obras N°7

En la Planta de **Petróleos Paraguayos - PETROPAR**, sito en Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco, ciudad de Villa Elisa, siendo las 10:30 horas del 1 de agosto de 2023, para celebrar el acto de **RECEPCIÓN del Informe De Fiscalización De Obras**, se reúnen, por parte de **PETROPAR**, el Lic. Roberto Cabrera, por la Administración de Contrato, el Ing. Luis Insfran por la Unidad de Gestión y Control de Planta Villa Elisa, y por parte de la firma proveedora, **COARCO S.A.C.I.**, el Ing. Néstor Colmán.

Las cláusulas y condiciones para la provisión de dichos bienes y/o servicios han sido establecidas en el **Contrato PR/DL N°1523/21** para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS – ID 393851**.

Se deja constancia de la recepción de los bienes y/o servicios en fecha 31 de julio de 2023, correspondiente al **Informe De Fiscalización De Obras N°7** de la obra de construcción **EESS Hernandarias** y conforme a la **Orden de Suministro AD2-12/2022-FSC2** de fecha 20/06/2023, y cumpliendo el Proveedor con el plazo de entrega contractual establecido.

Se firma el presente **ACTA DE RECEPCIÓN del Informe De Fiscalización De Obras N°7** de la provisión objeto del presente contrato, por el representante de la contratante y el representante de la firma proveedora, en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Lic. Roberto Cabrera
Gerente de Planta Villa Elisa
Petropar
Administrador de Contrato
Gerencia de Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

coarco Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico
Proveedor
COARCO S.A.C.I.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR
Unidad de Gestión y Control de
Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

ACTA DE RECEPCION

Informe De Fiscalización De Obras N°8

En la Planta de **Petróleos Paraguayos - PETROPAR**, sito en Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco, ciudad de Villa Elisa, siendo las 14:30 horas del 21 de agosto de 2023, para celebrar el acto de **RECEPCIÓN del Informe De Fiscalización De Obras**, se reúnen, por parte de **PETROPAR**, el Ing. Walter López, por la Administración de Contrato, el Ing. Luis Insfran por la Unidad de Gestión y Control de Planta Villa Elisa, y por parte de la firma proveedora, **COARCO S.A.C.I.**, el Ing. Néstor Colmán.

Las cláusulas y condiciones para la provisión de dichos bienes y/o servicios han sido establecidas en el **Contrato PR/DL N°1523/21** para el **SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA PROYECTO Y FISCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS – ID 393851**.

Se deja constancia de la recepción de los bienes y/o servicios en fecha 21 de agosto de 2023, correspondiente al **Informe De Fiscalización De Obras N°8** de la obra de construcción **EESS Hernandarias** y conforme a la **Orden de Suministro AD2-12/2022-FSC2** de fecha 20/06/2023, y cumpliendo el Proveedor con el plazo de entrega contractual establecido.

Se firma el presente **ACTA DE RECEPCIÓN del Informe De Fiscalización De Obras N°8** de la provisión objeto del presente contrato, por el representante de la contratante y el representante de la firma proveedora, en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Ing. Walter López
Gte. Planta Villa Elisa
PETROPAR

Administrador de Contrato
Gerencia de Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Proveedor
COARCO S.A.C.I.

COARCO
Ing. NÉSTOR COLMÁN
Director Técnico

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Unidad de Gestión y Control de
Planta Villa Elisa
Petróleos Paraguayos - PETROPAR