NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3051

CHASIS: 93XGNK740BCA73825 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF855

KM: **COLOR:** AZUL ZAFIRA **FECHA:** 23/02/2021

199

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe. (PRESUPUESTO ADICIONAL)

- Caño de escape

P/D

.....

Asesor de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

SENACSA
Departamento de Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3051

CHASIS: 93XGNK740BCA73825 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF855

KM: **COLOR:** AZUL ZAFIRA **FECHA:** 23/02/2021

199

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- Cambio de junta tapa balancín
- Descarga de turbo
- Reparación de turbo
- Mantenimiento de bomba electronica

P/A

.....

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Asesor de Servicios

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 23 de Febrero de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200 199	EAF855

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Junta tapa balancín
1	Descarga de turbo
1	Reparación de turbo
1	Mantenimiento de bomba electrónica

Víctor Espínola
Jefe de Taller

P/A
Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Aleides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 23 de Febrero de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200 199	EAF855

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Caño de escape

Víctor Espínola
Jefe de Taller

P/A
Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Diomicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor