Automotor

07 AGO 2025

Informe Técnico de Servicios de Mantenimiento y reparación realizados

Cliente: Honorable Camara de Senadores

Marca: HYUNDAI

Modelo: H1 TQ

Chassis: KMJWA37KBKU021423

Chapa: HFZ 308

Kilometraje: 142.247_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS	MOTIVOS
8	Mano de Obra	Por kilometraje cumplido
7	Cambio de Aceite de Motor	Por kilometraje cumplido
1	Cambio de Filtro de Aceite	Por kilometraje cumplido
1	Cambio de Filtro de Combustible	Por kilometraje cumplido
3	Cambio de Aceite Diferencial	Por kilometraje cumplido
6	Cambio de Aceite de Caja (por litro)	Por kilometraje cumplido
1	Cambio Polea Cigüeñal	Por desgaste de uso normal
1	Cambio Reten frente Primario	Por desgaste de uso normal
1	Cambio Correa alternador	Por desgaste de uso normal
1	Cambio Manguera Depurador Aire	Por desgaste de uso normal

1 – Mantenimiento Motor completo

2 – Control general

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

MARCOS GRIFFITH
Director de Gestión del Desplazamiento
Cámara de Senadores

HYUNDAI ISUZU GEELY Maserati REPSOL AGRALE