00000042

Trafosur Transformadores

SGS

Asunción, 29 de noviembre del 2019

Señores:

Procuraduría General de la Republica

Presente.

REF: CD Nº 06/2019 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR TRANSFORMADOR

INFORME TECNICO

Por este medio y a quien corresponda detallamos los trabajos realizados en el

Transformadores de la Procuraduría General de La Republica

Mantenimiento Preventivo de Transformador de 112.5 KVA pedestal Marca Trafosur

- Desencubado de transformador, limpieza general de los componentes internos, verificación de parte activa, ajuste general de partes internas.
- Tratamiento integral del aceite con termo vacio para eliminar humedad y gases contaminantes.
- Filtrado del aceite para eliminar partículas suspensión.
- Pintura en dos capas de esmalte sintético de cuba.
- Materiales menores y mano de obra especializada.

ES COPIA FIEL

Conforme especificaciones técnicas

Sin otro particular aprovecho para saludar.

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Molas López 2321

LIC. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Directora de Servicios Generales
Procuraduría General de la República

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · Procuraduría Gral. de la Rep. ·