Informe técnico de Trabajos Realizados para Cuartel General del Comar

Informe Técnico N°.: 094
Según Orden de Servicio N°.: 31/19
Fecha: 11 de Setiembre de 2019
REFERENCIA: CONTRATO N° 73/2019, CONTRATACION DIRECTA N° 38/2019

- **DETALLES DEL ORDEN DE SERVICIO**

- **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP DESKJET D2015 CON ROTULADO N°.: 1450**

1	UNIDAD	Cambio de rodillo de presión
1	UNIDAD	Cambio de film de fusor
1	UNIDAD	Limpieza general del equipo

- **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SAMSUNG MODELO SL-M3820ND CON ROTULADO N°.: 9406, 9409, 9408 Y 9412**

4	UNIDAD	Cambio de Cilindro
4	UNIDAD	Cambio de Cuchilla
4	UNIDAD	Cambio de Unidad de Fusor
4	UNIDAD	Cambio de Goma de Arrastre
4	UNIDAD	Cambio de Placa Madre

Jesús María Arce Gómez.

Ing. Electrónico