GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

CTTON° 02/2023

FECHA 01/02/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Comisión Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Servicio de Mantenimiento y Reparación según contrato.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
1.1	*Mantenimiento preventivo (limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador)*	*5*
1.2	*Reparación de fuga de gas y completar gas refrigerante*	*5*
1.3	*Cambio de capacitor*	*5*
1.9	*Lubricación de bujes de motor de ventilador*	*5*
1.10	*Provisión y extensión de cañeria de desague*	*5*
1.12	*Mano de obra por jornal*	*5*

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES:

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

GRUPO BONARO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.