ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00701

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA.	TELEFONO:	
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez y Coud Cazal. S.L.		
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-BOYE	SERIE Nº:	07099930

FECHA DEL SERVICIO: 05 , 06 , 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 1 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de camara de esterilizacion Item: 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de aire Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera. Item: 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 05-JUNIO-2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: MS. César Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - H.C

Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptáp. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00702

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal S.L. — TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SATVRA
MODELO: AIIIS-B09E	SERIE Nº: 07099932

FECHA DEL SERVICIO: 05 / 06 / 2020

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 2 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de camara de esterilizacion. Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera. Item 9,10,11,12, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 117
Fecha: 05-JUNIO-2020

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración: MS. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina C.M. - H.C
Fecha:

Habilitación Nº 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 50

Nº Fe A

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00703

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SERUM
MODELO:	VHM	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 05 / 06 / 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote 3 Item 1,6 Limpieza exterior de equipo y sello de maquinas. Limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vacio, limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado, limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 05 - JUNIO - 2020

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:
Aclaración: MS. Cesar Yegros
Jefe
Dpto. de Electromedicina
FCM - HC
Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-