Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

Acta de Recepción de Servicios N° 78/2019

DIGESA

En la Ciudad de San Lorenzo, Republica del Paraguay, a los **27 días del mes de setiembre del año 2.019**, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección General de Salud Ambiental, se procede a la recepción de los servicios adjudicados a la Empresa: ***ACQUASERVICE de OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO***, correspondiente al Llamado: **LCO Nº 02/2019 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA MARCA ECODAS" – PLURIANUAL - CONTRATO Nº 17/2019.** Los cuales se describen en el siguiente cuadro y firman al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa adjudicada:

ÍTEM	CANTIDAD		UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	N°	LETRAS				
1	1	*uno*	Unidad	**Servicio de Reparación y Mantenimiento PREVENTIVO de Planta de Tratadora de Residuos Bioinfecciosos ubicado en el Hospital General San Pablo. Incluye;** Control General del Recipiente. Control General del Sistema de Inflado de Compuertas. Control y Regulación del Deflector del Triturador. Control y Limpieza de los Sensores de Temperatura. Control y Limpieza de los Sensores de Presión. Control y Limpieza de la Válvulas de Descompresión. Control del Sistema de Seguridad de Vapor y Presión. Control del Sistema de Enfriamiento. Control del Sistema de Drenaje. Control del Sistema de Filtrado de Descompresión. Control del Sistema de Seguridad de Compuertas. Control y Regulación de Sensores de Posición de Compuertas. Control de Sistema de Lubricación. Control y Limpieza del Sistema de Vacío. Control General del Sistema de PLC. Control General del Funcionamiento de la Caldera Eléctrica. Control de Impresora de Trazabilidad. Control y Limpieza del Cesto de Esterilización	9.000.000	9.000.000

Son Guaraníes:	Nueve Millones.-			TOTAL GRAL.	*9.000.000*
N° DE FACTURA	FECHA				
001-001-0000821	27/09/2019				
N° DE REMISIÓN	FECHA				
001-001-0000259	27/09/2019	Carlos A. Espínola Cubas Director Administrativo y Financiero DIGESA	Maricla Fernández O. Fiscalizador DIGESA	ACQUASERVICE OSCAR PORTILLO	
ORDEN DE SERVICIO N°					
33/2.019		Director Administrativo	Fiscalizador	Recibido Por	Empresa Adjudicada

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedara sin validez a falta de firmas o si presenta enmiendas y/o tachaduras.

ACQUA SERVICE

Oscar Rubén Portillo Ortellado

Compra Venta y Reparación de máquinas y filtros para tratamiento de Agua
Servicios Personales
Felipe Molas López 1958 c/ Sacramento
Teléfono: 281 082
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13381839
Fecha Inicio de Vigencia: 02/05/2019
Fecha Fin de Vigencia: 31/05/2020
RUC: 1101694 - 9

NOTA DE REMISIÓN

001-001 0000259

Fecha de Emisión: 27/09/2019

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: M.S.P.B.S. RUC o C.I.C.: 80000905-3

Domicilio:

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del traslado: VENTA Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº: Nº de Timbrado:

Fecha de expedición:

Fecha de inicio del traslado: Fecha estimada de término del traslado:

Dirección del punto de partida:

Ciudad: ASUNCION Departamento: CENTRAL

Dirección del punto de llegada: HOSPITAL GENERAL SAN PABLO

Ciudad: ASUNCION Departamento: CENTRAL

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: WOLKSWAGEN

Número de Registro Único del Automotor (RUA): D/2854437-1

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO

Nombre y Apellido o Razón Social: RUC o C.I.C.:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERÍA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	Nº DE LOTES	DESCRIPCIÓN DETALLADA
01			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQUINA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LA MARCA ECODAS;
			SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 33/2019
			CODIGO PATRIMONIAL Nº 011-472-20-0945
			CONTRATO Nº 17/2019

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL SAN PABLO ADMINISTRACION Asunción - Paraguay

Dra. Ortiz Ginecóloga EN - Obstetra R.P. 1.831 / R.P. 3.... C.I. 1332089

RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA

Firma: Aclaración: RUC/Cédula de Identidad: 1332089-0

ORIGINAL: DESTINATARIO DE LAS MERCADERÍAS - DUPLICADO: REMITENTE DE LAS MERCADERÍAS
TRIPLICADO: TRANSPORTISTA - CUADRUPLICADO: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Imprenta de Daan César Ríos - RUC: 804500 - 3, 1º de Agosto 1.205 - Tel: (02... 78 - (021) 293 652 - (0982) 512 916
Ced de Hab Nº 1316 - E-mail: trapelgra@hotmail.com - 01 Tal. de 50x4 del 0251 al 030... Vigencia de Timbrado 02/05/2019

ACQUA SERVICE

SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA CON TECNOLOGIA DE MEMBRANAS

INFORME TECNICO

Servicio de Reparación y Mantenimiento PREVENTIVO de Planta Tratadora de Residuos Bioinfecciosos Ubicado en el Hospital General San Pablo Ecodas T300

- Control General del Recipiente
- Control General del Sistema de Inflado de las Compuertas
- Control y Regulación del Deflector del Triturador
- Control y Limpieza de los Sensores de Temperatura
- Control y Limpieza de los Sensores de Presión
- Control y Limpieza de las Válvulas de Descompresión
- Control del Sistema de Seguridad de Vapor y Presión
- Control del Sistema de Enfriamiento
- Control del Sistema de Drenaje
- Control del Sistema de Filtrado de Descompresión
- Control del Sistema de Seguridad de Compuertas
- Control y Regulación de Sensores de Posición de Compuertas
- Control del Sistema de Lubricación
- Control y Limpieza del Sistema de Vacío
- Control General del Sistema de PLC
- Control General del Funcionamiento de la Caldera Eléctrica
- Control de Impresora de Trazabilidad
- Control y Limpieza del Cesto de Esterilización

Orden de Servicio No. 33/2019
Código Patrimonial No. 011-472-20-0945
Trabajo Realizado el día 27/09/2019

Oscar R. Portillo O.
ACQUA SERVICE
OSCAR PORTILLO

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL SAN PABLO
ADMINISTRACION
Asunción - Paraguay

Lic. Enf. - Obstetra
R.P. 1.631 / P.E. 3.2

Tel.: (021) 281 082 / Cel. 0982- 109 303