MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARAGUAY | PARAGUÁI MITÃ, MITÃKUÑA HA MITÃRUSU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# INFORME TÉCNICO DE RECEPCIÓN Nº 14/2024

En la ciudad de Asunción a los **19** del mes de **MARZO** de año **2024** se realiza la verificación del móvil marca **MITSUBISHI** modelo **MONTERO** con chapa **BBD 946** el cual fue remitido al Taller GILCOPAR S.R.L. para los servicios de mantenimiento y/o reparaciones varias conforme con el Contrato MINNA Nº 18/2023 según Ordenes de Servicios Nº **318**

Doy constancia de que todo lo detallado en la/s Ordenes de Servicio fueron realizados y sustituidos los repuestos detallados.

**OBSERVACIONES:**

Se verifica que los trabajos realizados se encuentran en optimas condiciones.---

Es mi informe.

**MIGUEL SAMANIEGO**
Técnico mecánico
Dpto. de Transporte

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

# ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

**FECHA:** **19 MARZO 2024** **O.T.:** **2725416**

Por medio de la presente, se hace entrega del siguiente vehículo:

**MARCA:** MITSUBISHI

**MODELO:** MONTERO

**MOVIL Nº:** -

**CHAPA Nº:** BBD946

**CHASIS:** JMYLNV96W7J000329

**PROPIETARIO:** MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

**KILOMETRAJE:** 347909

**COMBUSTIBLE:**

**CONTRATO:** 18/2023

El mismo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparado y con todos sus accesorios.
Los trabajos realizados coinciden fehacientemiente con la descripción realizada en la Orden de Trabajo o Servicio emitida por el Cliente.
Dando fe de lo mencionado y en prueba de conformidad, se procede a la firma al pie del Acta en dos copias originales.

Obs. :

**FIRMA:**

19/03/24
Roberto Aquino
Jefe
Departamento de Transporte
MINNA

**ACLARACION:** ALEJANDRO EMANUEL GARCIA GALEANO

Recepción
Gilco Par S.R.L.