ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 20 DE JUNIO 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200 4X4	BGA-145	202

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	DESCRIPCIÓN
1	Limpieza y calibración de picos inyectores - Mitsubishi L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012
1	Mantenimiento de Bomba electrónica - Mitsubishi L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012
6	Mano de Obra-Motor Mitsubishi L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Ar. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XGNK740BC-A73966 **MODELO:** L200 4X4 **CHAPA:** BGA-145

KM: 262.786 **FECHA:** 20/06/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Limpieza y calibración de picos inyectores - Mitsubishi L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012

Mantenimiento de Bomba electrónica - Mitsubishi L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012

Mano de Obra-Motor Mitsubishi L200 4X4 AÑO 2010-2011-2012

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7
ADMINISTRACION TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL