COMANDO DE LA FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
División de Control Interno

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los veinte días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, siendo las trece horas y veinte minutos, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la **FP CP Cynthia Elizabeth Diarte Díaz**, Control Interno del COMFAER, **SOM AVC Milciades Recalde**, Jefe de División de Suministro y Almacén y el **Sr. Rodolfo Villalba**, en representación de la empresa **"RV SERVICE"** en el mismo hace vista de la recepción de los bienes el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el **SA Téc. Derlis Martínez,** se procede a la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, conforme al Contrato ***N° 08/2021*** de la F.A.P. y la **Orden de Compra y/o Servicio *N° 021/414*** y el Informe Técnico N°. 006/2021, según se detalla:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora/scanner BROTHER, Rot. 3458. Ubicado en el JEMGFAER - Cambio de placa lógica
01	Unidad	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora/impresora/scanner BROTHER DCP8150 DN, Rot. 3459. Ubicado en el Departamento de Tesoreria - Ruedas de separación de bandeja - Cambio de unidad imagen

En prueba de conformidad con la recepción de mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina, siendo las catorce horas y veinte minutos, se labra el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

Cynthia E. Diarte Díaz
Control Interno COMFAER

Milciades Recalde
SOM AVC Jefe Div. Sum.y Alm.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 -7

Sr. Rodolfo Villalba
RV SERVICE