essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de julio del año Dos Mil Veintiuno, se procede a la recepción de Servicio de reparación de:

EQUIPO: Brazo Razante

Ubicación: Filtros VK1

Solicitado por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico dependiente de la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **ORDEN DE TRABAJO N°96/2021.**

Dichos trabajos fueron realizados por la Firma **Hidráulica Paraguaya SA** de acuerdo al **CONTRATO N° 26/2020, LPN Nro. 36/2019 – ID 371657 – "Mantenimiento y Reparación de Electrobombas y Equipos electromecánicos del Sistema de Gran Asunción" – En la modalidad de Contrato Abierto- Plurianual**

Ing. José Duré Rabito
Coordinación de Mantenimiento
Electromecánico AM y BI
essap

Lic. Sandra E. Pagliero de Báez
Tecnóloga de Producción
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap sa