## INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

**Cliente:** SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

**CHASIS:** 93XGNK740BC-A74978 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAG-442

**KM 277.549** **FECHA:** 24/02/2025

---

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Alternador-Motor-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

Mano de Obra-Sistema eléctrico- Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012

*Lic. Virginia Gómez*
Encargada de Posventa
Nipon Automotores
RUC: 8000

*C.P. Alicia Corone.*
Dpto. Administrativo
Nipon Automotores S.A.

**ADMINISTRACIÓN**
**NIPON AUTOMOTORES SA**

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

*Sr. Alcides Domecq C.*
Fiscalizador del Parque Automotor

*Sr. Guillermo Bordón*
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 24 DE FEBRERO DEL 2025

**PRESENTE**

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de **NIPON AUTOMOTORES S.A.**

El vehículo con las siguientes características:

| TIPO | MODELO | CHAPA | MOVIL |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | L200 | EAG442 | 220 |

Por los siguientes trabajos realizados:

| Cantidad | |
|---|---|
| 1 | Alternador-Motor-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012 |
| 4 | Mano de Obra-Sistema eléctrico-Mitsubishi L200 4X4 Año 2010-2011-2012 |

C.P. Alicia
Dpto. Adm
Nipon Automotores S.A.

Lic. Virginia Gómez
Encargada
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80051637-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor