Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1 -TQ***, con chapa N° ***BGS 573***, Chassis ***KMJWA37JABU341498***, correspondiente a la Orden de Trabajo N° **168 / 2024** de fecha ***24/05/2024***, que se detalla a continuación:

• Faros delanteros	Por desgaste de uso normal
• Disco embrague	Por desgaste de uso normal
• Cojinete empuje	Por desgaste de uso normal
• Bomba auxiliar embrague	Por desgaste de uso normal
• Bomba central embrague	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Conjunto refrigerador aceite	Por desgaste de uso normal
• Bendix de arranque	Por desgaste de uso normal
• Automático de arranque	Por desgaste de uso normal
• Porta carbón	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.