# CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapic
Mecánica en Gener
Venta de Repuesto
Accesorios varios

**de Ramón Fretes Fretes**

**Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700**

**Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay**

**INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2**

| | | |
|---|---|---|
| SOLICITANTE: | OFICINA DE GUARDIA | |
| FECHA: | | ORDEN DE VERIFICACION Nº:16 |
| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
| 3.4 | Jgo. De carbones | 1 |
| 3.9 | Ruleman de arranque | 2 |
| 3.12 | Porta carbon | 1 |
| 3.13 | Bobina motor de arranque | 1 |
| 3.14 | Mano de Obra | 1 |
| 5.4 | Focos de busca huellas | 1 |
| 5.39 | Mano de Obra | 1 |
| 6.30 | Filtro de aceite | 1 |
| 6.31 | Filtro de Aire | 1 |
| 6.32 | Filtro de Combustible | 1 |
| 6.33 | Cambio de aceite motor p/ Litro | 8 |
| 6.60 | Mano de Obra | 1 |
| 7.28 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | 5 |
| 7.29 | Mano de Obra | 1 |
| 12.16 | Cambio de aceite de caja p/Litro | 5 |
| 12.24 | Mano de Obra | 1 |

| | |
|---|---|
| CAMIONETA | ISUZU D-MAX |
| CHASIS Nº: | MPATFS85HCT102509 |
| CHAPA Nº: | BSF 987 PY |
| KILOMETRAJE | 190 310 |

BENJAMIN AMADO ROLON
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos