NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJO

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

N° DE OT: 2919

CHASIS: 93XLNKB8TGC-F20263 **MODELO:** TRITON GL **CHAPA:** EAJ436

KM: 83029 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 15/09/20

243

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Limpieza y calibración de picos inyectores

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Dario Penayo
DARIO PENAYO
Dpto. de Pos Venta y Garantía

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 15 de septiembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta 273	TRITON	EAJ436

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
4	Limpieza y calibración de picos inyectores

CARIO PENAYO
Dpto. de Pos Venta y Garantía

Sr. Alcides Domecq C
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA