ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DEFINITIVA DEL ASCENSOR

CONTRATO N° 03/2.023

CONTRATISTA: CGI – COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L.

OBJETO: "ADQUISICION E INSTALACION DE ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL CONACYT"

En Asunción, a los 15 días del mes de diciembre de 2.023, se reúnen las siguientes personas: **Lic. Richart I. Aquino B. (Jefe de Departamento Administración)**, designado como Administrador del Contrato, en representación del CONACYT, el **Sr. Agustín A. Villalba P. Supervisor de Montaje,** en representación de **CGI – COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL S.R.L., el Ing. Carlos Rubén López A. como Fiscal de Obras**, con el fin de suscribir la presente Acta de Entrega y recepción Definitiva del Ascensor para el Edificio del CONACYT según **Contrato N° 03/2.023,** se deja constancia que el Adjudicado a concluido con el montaje, ajuste y el mismo se encuentra funcionando de forma normal, cumplido con todos los requerimientos del PBC anexo al mencionado contrato.

A partir de la fecha queda bajo la responsabilidad del CONACYT el cuidado y protección de todos los componentes (cabina, Puertas y Accesorios instalados en el Equipo, como también los componentes mecánicos instalados dentro del ducto).

Se hace entrega: 1 (Una) Llave de Emergencia, 1 (Una) Llave de Control, 1 (Una) Llave de Rescate, 1 (Un) Cartel de recomendaciones Instalado en la Cabina del Ascensor y el Certificado de Garantía por un periodo de 36 meses de vigencia desde la recepción definitiva.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Sr. Agustín A. Villalba P.
Supervisor de Montaje
CGI – Compañía Comercial General Industrial S.R.L.

Carlos R. López A.
Ing. Civil
Ing. Carlos Rubén. López A.
Fiscal de Obras

Lic. Richart i. Aquino B.
Jefe Dpto. Administración
CONACYT