NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 211

CHASIS: 93XGNK74OCCB79122 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAJ203

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 21/04/2021

245

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe.

- DESCARGA DE TURBO.
- SENSOR DE VACIO.

Asesor de Servicios

Freddy Giménez

Asesor de Servicios

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 211

CHASIS: 93XGNK740BCCB79122 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAJ203

KM: **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 21/04/2021

245

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe. (PRESUPUESTO ADICIONAL)

- POLEA CIGÜEÑAL.

Asesor de Servicios
Freddy Gonzalez

Asesor de Servicios

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 21 de Abril de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAJ203 245

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
2	DESCARGA DE TURBO.
2	SENSOR DE VACIO.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

...sor de Servicios
Freddy Gimenez

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

NIPON AUTOMOTORES SA

MITSUBISHI MOTORS

FUSO CANTER

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 21 de Abril de 2021

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características: (PRESUPUESTO ADICIONAL)

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAJ203

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	POLEA CIGÜEÑAL.

Ing. Carlos Orrego
Jefe de Post Venta y Taller
Nipon Automotores S.A.

Asesor de Servicios
Freddy Giménez

Sr. Diomelo Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor