GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL - ACTIVIDAD 8 SERVICIO DE IDENT. DE I
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	109
FECHA:	
CHAPA:	EAJ048
CHASIS:	MPATFS85HBT104555
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13623

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120
		MOVILES Y REGIONALES
1	UNIDAD	1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO
2	UNIDAD	1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO
1	UNIDAD	1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS
2	UNIDAD	1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS
4	UNIDAD	1.25 PERNO DE MORDAZA
2	UNIDAD	1.40 MANO DE OBRA
2	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

41

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	BHE100
CHASIS:	MPATFR85HBT100415
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	13596

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120
1	UNIDAD	OFIC. REGIONAL SAN PEDRO DEL PARANA
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION: S/O SUP. Carlos Escobar Dpto. de Identificaciones

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com