G. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00649

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA Hospital de Clínicas
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L. — TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 08 / 2021

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 4, Item 1,6; limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5,7,8 limpieza de línea hidraulica, limpieza de línea de vapor; limpieza de línea de vacío; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío. mantenimiento de bomba de agua Item 9,10,11,12 limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada agua; limpieza ajuste y calibraciones de válvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y calibraciones de válvula motorizada de vacío-secado. Limpieza y verificación de válvula de seguridad. Item 13, asignación de personal técnico y calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MSc. Víctor Yegros
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Electromecánico Reg. 3-[illegible]	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 06-agosto-2021	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-