ACTA DE CONFORMIDAD DE RETIRO DEL VEHÍCULO N° 026/2020

En la ciudad de VILLA ELISA , en fecha 19 de Mayo del 2020 , siendo las 16:00 Horas, se procede a la verificación del móvil marca ISUZU D-MAX chapa EAG 389 , del **Taller Rio de la Plata S.A .**, según Contrato MINNA N° 06 ./2020. Por la misma se procede a retirar el vehículo individualizado más arriba, una vez probado y aceptado dichos trabajos de **mantenimiento** _, según nota de presupuesto N° 207/20, se retira con conformidad.----------

Luis Martínez
Jefe Dpto. de Transporte
M.I.N.N.A.

Firma y Aclaración
Encargado Taller
RIO de la PLATA S.A.

Richar Enriquez

Río de la Plata S.A.
Servicios Mecánicos Integrales
Chapa & Pintura Automotriz
(021) 941 050 / (0972) 247 774
Villa Elisa