Automotor S.A.

INFORME TECNICO

Señores
CONGRESO NACIONAL
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1,*** con chapa N° ***HFZ 312,*** Chassis ***KMJWA37KBKU022618,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 218,** de fecha ***06/09/2024,*** que se detalla a continuación:

• Cambio de Aceite de Motor para minibus HYUNDAI, modelo H1, transmisión automática (4x2) año 2018.	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aceite para minibus HYUNDAI, modelo H1, transmisión automática (4x2) año 2018.	Por kilometraje cumplido
• Cambio de Filtro de Aire para minibus HYUNDAI, modelo H1, transmisión automática (4x2) año 2018.	Por kilometraje cumplido
• Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y revisión del motor de minibus HYUNDAI, modelo H1, transmisión automática (4x2) año 2018.	Por kilometraje cumplido
• Cambio focos de 1 filamento para minibus HYUNDAI, modelo H1, transmisión automática (4x2) año 2018.	Por focos quemados
• Mano de Obra - Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y regulación de puertas de minibus HYUNDAI, modelo H1, transmisión automática (4x2) año 2018.	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor