INFORME TECNICO

N° de Informe:
43/2023

Servicio de mantenimiento y reparación de acondicionador de aire con ID: 431900

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
RUC: 80088239-3
DIRECCIÓN: Willian Richarson N° 546 entre Incas y Aztecas
TELEFONO (+595 21) 328 - 6081
OREDEN DE SERVICIO Nº: 137/2023
FECHA DE INICIO: jueves, 21 de diciembre de 2023
FEHA DE CULMINACIÓN: jueves, 21 de diciembre de 2023

DATOS TECNICOS

Items	Descripción del Servicio - Verificación, mantenimiento y/o reparación según caso	Ejecutado
14	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL AA TIPO SPLIT DE 36.000 BTU:**	
14.3	Provisión y carga de gas refrigerante.	√
14.4	MANO DE OBRA Provisión y carga de gas refrigerante.	√
14.5	Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.	√
14.6	MANO DE OBRA Provisión y servicio de desmontaje, rebobinado y montaje de motor ventilador.	√
14.7	Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora.	√
14.8	MANO DE OBRA Adaptación de ruleman al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora.	√
14.15	Reparación eléctrica de alimentación de fuerza del equipo de AA.	√
14.16	MANO DE OBRA Reparación eléctrica de alimentación de fuerza del equipo de AA.	√
14.17	Reparación y sustitución del cableado del mando del equipo de AA.	√
14.18	MANO DE OBRA Reparación y sustitución del cableado del mando del equipo de AA.	√
14.19	Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√
14.20	MANO DE OBRA Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor.	√

Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Sergio Daniel Barrato
Departamento de Servicios Generales
ANEAES

Departamento Técnico
NOEL INGENIERÍA

NOEL Ingeniería
Lic. Ana Liz Moraez
Administradora