GILCOPAR
GILCO-PAR S.R.L.

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos.
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial.

Avda. Eusebio Ayala Nº 2963 c/ Pasaje Tembetary - Asunción
Teléfonos: 021 604 195 - 021 607 921
administracion@gilcopar.com

ISO 9001 Certificado

RUC: 80009240 - 6
NOTA DE PRESUPUESTO
(NO VÁLIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA)

Nº 0019528

Fecha de Emisión: ASUNCION, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nombre o Razón Social: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLES RUC: 80016197-1

Dirección: AZARA 967 E/ EEUU Y TACUARI Teléfono: 021 493977

CANT.	DESCRIPCIÓN	IVA 10% INCLUIDO PRECIO UNITARIO	IVA 10% INCLUIDO TOTAL POR ITEM
	ISUZU DMAX - CHAPA AABZ227 - CHASIS MPATFS85JLT000041		
	CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 15		
	DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES		
1	6.30 FILTRO DE ACEITE	323.060	323.060
1	6.31 FILTRO DE AIRE	303.789	303.789
1	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE	326.460	326.460
8	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO	42.495	339.960
1	6.60 MANO DE OBRA	50.000	50.000
4	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO	42.495	169.980
1	7.29 MANO DE OBRA	50.000	50.000
5	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO	42.495	212.475
1	12.24 MANO DE OBRA	50.000	50.000
	Subtotal		1.825.724
	Total a Pagar (Gs./US$): GUARANIES: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO		1.825.724

ACTIVIDAD 05 TESORERIA
ALBA MABEL AMARILLA LOPEZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Actividad 05

DUPLICADO: CONTABILIDAD

HABILITACIÓN Nº 1012 - IMPRESIONES 2000 S.R.L. - RUC: 80002733 - 6
Dr. Cayetano Chávez Nº 1791 c/ Nazareth - Tel. 557 372 / 558 758 / 0983 929 290 - 3.000 Juegos x 3 Hjs. - Nº 18.001 - 21.000 - 06/2023

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ227
CHASIS:	MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19528

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 15
		DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional
ACLARACION:.....

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

FICHA TECNICA

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.5 INV. DE HECHOS PUNIBLE
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	-
FECHA:	
CHAPA:	AABZ227
CHASIS:	MPATFS85JLT000041
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	19528

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 12/2023 - ID 422867 - LOTE Nº 6 - ORDEN Nº 15
		DIRECCION DE INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
4	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	7.29 MANO DE OBRA
5	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
1	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

.....
GILCOPAR S.R.L.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR: Ángel Domínguez
Fiscalizador
Policía Nacional

ACLARACION:.....

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921

Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay

administracion@gilcopar.com
www.gilcopar.com