P/ Dirección

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MIGO N°
EXP. N° 2219 /2022

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS N° 017/2022

PROVEEDOR: CIMASA		
CONTRATO N°: INC N° 076/2021		
FRENTE: ☐ Administración Central	☐ Fábrica Villeta	■ Fábrica Vallemí

A los treinta días del mes de Marzo del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1.5.7 / 1.7.3 / 1.9.36 / 1.9.37/ 1.9.50.	**"SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA HCR-910-DS" ID N° 395309.-**	↓DM-AR N° 017/2022. ↓Informe de Serv. N° 2740.	Inicio: 30/03/2022 Final: 30/03/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Ing. Diego Torres I.N.C. Vallemi

Jefatura Area Requirente
Aclaración: Ing. Diego Rocalde Jefe Dpto. Mantenimiento

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Alberto E. Arias Director

INC 07-04-2022 U.O.C.

A U.O.C: V/ su atención.

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA** **DM-AR 017/2022**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **30 DE MARZO DE 2022**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a los trabajos de Mantenimiento realizados al Perforador Furukawa HCR 910 DS (FRD-01).

Trabajos Realizados:

Mantenimiento		
Ítem	**Descripción**	**Cant.**
1.5.7	Mano de obra	01
1.7.3	Válvula check (feed modular)	01
1.9.36	Compresor de aire acondicionado	01
1.9.37	Filtro de secado	01
1.10.50	Seal o ring	01

OBS: En adjunto Informe de Servicio N° 2740.

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

Ing. Alberto E. Arias
Director

CIMASA

COMERCIAL e INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.

Avda. Bruno Guggiari Nº 1096 c/ Ecuador
Asunción - Paraguay
Teléfonos: (021) 331 339/ 331 340 / 331 102
e-mail: info@cimasapy.com

SERVICIO DE CAMPO

Nº 0002740

Solicitado por: INC - Vallenj.		D.T. Nº.:
Fecha de Pedido: 03-30-2022	Mecánico: Bernardo Sanabria.	
Mod.: HCR910 FRD001	Serie Nº.: 2114892	Horas: 12.327 Motor

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Reparación de aire acondicionado y cilindro de Pinza. y RP.

Item Descripción.

1.5.7 - Mano de obra

1.9.36 - Compresor de A/C.

1.9.37 - Filtro de secado

1.10.50 - Seal O-ring.

1.7.3 - Válvula check. (feed modular)

OBSERVACIONES: Trabajo concluido: Equipo queda operativo.

Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES	
HORA SALIDA TALLER ASUNCIÓN	
HORA LLEGADA CAMPO	
HORA SALIDA CAMPO	
HORA LLEGADA TALLER ASUNCIÓN	
KILOMETRAJE SALIDA TALLER	
KILOMETRAJE LLEGADA TALLER	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extras y las horas de viaje.

Cliente o Encargado — Aclaración de Firma — Firma del Mecánico

SALPA S.R.L. - Eligio Ayala Nº 1.068 el Brasil y EE.UU. - Tel.: 209 - 394 - RUC.: 80022036-6 - C. H. 1.435 (/co/3684/oc)
06 talonarios 50x4 del 00002501 al 00002700 - Noviembre - 2020 - Papel Químico

Original (Blanco) - Duplicado (Celeste) - Triplicado (Rosado) - Cuadruplicado (Amarillo)

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIO

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....

FECHA: 28/03/2022

PROVEEDOR: CIMASA

CONTRATO N°: 076/2021

ID N°: 395.309

PROCESO: "SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA DE FÁBRICA VALLEMI"

Ítem	Descripción	Cant.
1.5.7	Mano de obra	01
1.7.3	Válvula check (feed modular)	01
1.9.36	Compresor de aire acondicionado	01
1.9.37	Filtro de secado	01
1.10.50	Seal o ring	01

Atentamente.-

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Solicitante

Ing. Alberto E. Arias
Director