COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** [illegible] TÉCNICO EN GERENCIA [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00670**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA:	04/11/2018
DPTO:	IDENTIFICACIONES - COLONIAS UNIDAS	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Emilio Boggiano c/ P.I. 2 Potrero		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	SILLAS	MARCA:	Silla Giratoria
		C.PAT.:	12008-02-11-2578

PROBLEMA/SINTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Retapizado total en cuerina para sillas giratorias
1	Reposición de ruedas
1	Soldadura
1	Reposición de respaldera y/o sentadera
1	Reposición o cambio de base giratoria
1	Reposición de posabrazos
1	Cambio de espuma
1	Cambio de cilindro central (sube y baja) para sillones giratorios

Lic. Pany Bogarín Ayala
Auditora
Cnel. Auditoría Interna

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Cláusulas" de Compunew & Asociados, señaladas en este formulario y Confirmo y Aprueba la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detalladas en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW		Armando González
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI