8054

Dirección Administrativa
Departamento de Logistica Administrativa Nro O.S.3901

Compromiso con la gente

Acta de recepción de equipos

Asunción, 15 de Septiembre de 2021

Se deja constancia para lo que hubiere lugar que el equipo pertenece a:

EL JUZGADO/DEPENDENCIA: TRIB. DE APELAC. 4° SALA

TIPO: MONITOR

MARCA: DELL

MODELO: 19" PULGADAS

N° DE SERIE: CN0R230K7426191L3MFS

N° DE ROTULO: 13001-12-0072354

INTERNO/TELEFONO: 3825 PISO: 8 TORRE: NORTE

CON LA SIGUIENTE CONFIGURACION DEL EQUIPO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

Procesador		Disco Duro	
Memoria		Placa Madre	
Tarjeta de red/antenas		Tarjeta de video	
Lector CD		Teclado	
Mouse		PRECINTA	
Transformador		Tóner/Tinta/Cinta	
Otros			

Al que se le han realizado los trabajos:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 2.55 REPARACIÓN DE FUENTE DEL MONITOR (1)

Habiendo verificado el equipo arriba descripto que se ha cumplido con las reparaciones según Orden de Servicio

Richard F. Ortellado - Técnico
Dtv. Mant. de Equipos y Enseres
Dpto. de Logistica Administrativa

Firma y aclaracion del técnico/funcionario de la institución que verifico

Se recibe dando CONFORMIDAD por los trabajos realizados.

Firma y aclaracion del usuario

Equipo reparado por empresa proveedora de servicio: Si ☐ No ☐ Reparado por garantía: ☐ marcar con x

Se reciben los repuestos cambiados conforme a SBC, contrato y Orden de servicio: Si ☐ No ☐ No aplica ☐

Nombre de la empresa: TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINA DE OFICINA DE RUBEN GUERRERO 95/2019 Contrato N°: 95/2019

Firma y aclaracion del responsable del proveedor del servicio que entrega el equipo