INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay
CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com
Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea: 3	Marca	HYUNDAI	Nº	5500	
Tipo 0300	Modelo	H-1	Clase 0	Orden	1
Matrícula actual HFZ314	Nº Bastidor	KMJWA37KBKU021392	Fecha de Inspección		04/05/2022
Año Fabricación: 2.019	Color	Gris			

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO**	
1.01	DOCUMENTACIÓN	8
1.02	PLACAS DE MATRICULA	8
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	8
1.04	LIMPIAPARABRISAS	8
1.05	LAVAPARABRISAS	8
1.06	GUARDABARROS	8
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	8
2	**CARROCERIA**	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	8
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	8
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	8
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	8
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	8
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	**ACONDICIONAMIENTO INTERIOR**	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	8
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	8
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	8
3.04	VENTILACIÓN INTERNA	8
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	8
3.06	CAJA DE ITINERARIO	8
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	8
3.08	PASARRUEDAS	8
3.09	BAÑOS	8
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	8
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	8
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	8
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	8
3.14	EXTINTORES	8
3.15	PARASOL	8
3.16	DESEMPAÑADOR DE PARABRISAS	8
3.17	ESPEJOS INTERIORES	8
3.18	PORTAEQUIPAJE Y BODEGAS	8
3.19	LITERA	8
3.20	HERRAMIENTAS	8
3.21	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	8
4	**ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	
4.01	LUCES BAJAS (cortas)	8
4.02	LUCES ALTAS (de carretera)	8
4.03	LUCES DE GIRO	8
4.04	LUCES DE FRENO	8
4.05	LUCES DELIMITADORAS DELAN., TRAS. Y LAT.	8
4.06	LUCES DE POSICIÓN	8
4.07	LUCES DE MARCHA ATRÁS	NA
4.08	LUCES DE MATRICULA POSTERIOR	NA
4.09	LUCES DE EMERGENCIA (intermitentes o baliza)	NA
4.10	LUCES DE LARGO ALCANCE (cuando existan)	8
4.11	ILUMINACIÓN DEL PANEL DE INSTRUMENTOS	8
4.12	TRIÁNGULO O BALIZA	8
5	**FRENOS**	
5.01	FRENO DE SERV. EJE DELANT. Y TRASERO	8
5.02	FRENO DE ESTACIONAMIENTO (eficacia global)	8
5.03	CIRCUITO, DEPOSITO Y TUBERIAS	8
5.04	F.DE DIS., F. DE TAMB., CAMP. TAMB. Y COMP.	NA
5.05	FRENO REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE	XXXXXX
6	**DIRECCIÓN**	
6.01	VOLANTE COLUMNA DE DIRECCIÓN, HUELGO	8
6.02	CAJA DE DIRECCIÓN	8
6.03	BIELAS Y BARRAS	8
6.04	PUNTEROS, RÓTULAS Y ARTICULACIONES	8
6.05	SERVO DIRECCIÓN	8
6.06	AMORTIGUADORES DE DIRECCIÓN	8
7	**EJE Y SUSPENSIONES**	
7.01	EJE DELANTERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	8
7.02	EJE TRASERO Y BRAZOS DE SUJECIÓN	8
7.03	ELÁSTICOS	8
7.04	AMORTIGUADORES Y SOPORTES	8
7.05	BARRAS DE TORSIÓN Y ESTABILIZADORAS	8
7.06	SISTEMA DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	8
7.07	RUEDAS Y LLANTAS	8
7.08	NEUMATICOS, DIMENSIONES Y ESTADO	8
7.09	RUEDAS AUXILIAR	8
8	**CHASIS, MOTOR Y TRANSMISIÓN**	
8.01	CHASIS, SOPORT. Y FIJAC. - TRANS. DE FUERZA	8
8.02	TANQUE DE COMB., TAPON Y CONEXIONES	8
8.03	CAÑO DE ESCAPE, SILENCIADOR	8
8.04	NIVEL DE RUIDOS	8
8.05	EMISIÓN DE CONTAMINANTES	8
8.06	INSTALACION ELECTRICA Y BATERIA	8
9	**OTROS INSTRUMENTOS**	
9.01	TACOGRAFOS Y/O TACOMETRO	8
9.02	VELOCIMETRO	8
9.03	BOCINA	8
9.04	DETECTOR DE RADARES	8

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	———	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.28	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 5.89/3.72		Fd. (KN) 5.32/3.77		Des. (%) 9.00/1.00	Efic. (%)	82.09
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 3.32		Fd. (KN) 1.89		Des. (%) 43.00	Efic. (%)	22.87
Suspensiones (%) 82/89/78/81		Alineación (m/km) 1/4				Peso: (Kg)	2510
Luces	Bajas I/D (Klx) 20.00/19.00	Altas I/D (Klx) 69.00/29.00	Inclinación Izq /Der. *1.00*	/ *1.00*	Intensidad total (Klx) 137.0		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION Ivesur CONFORME TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. MAURO CABALLERO Director Técnico Adjunto
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO