Automotor S.A.

# INFORME TECNICO

Asunción, 01 de Diciembre de 2.021.-

**Señores**
**JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS**
**Presente**

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico del vehiculo ***HYUNDAI TUCSON,*** con chapa Nº ***BXC 220,*** Chassis ***KMHJT81VDGU102811,*** el cual se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| • Juego de pastillas delantero | Mantenimiento correctivo |
| • Zapatas de frenos tras. De parking | Mantenimiento correctivo |
| • Cementado de 4 zapatas | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de obra p/ hora | Mantenimiento correctivo |
| • Lts. De Aceite 15W40 | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de aceite | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de Aire | Mantenimiento preventivo |
| • Filtro de Combustible | Mantenimiento preventivo |
| • Alineacion y balanceo | Mantenimiento correctivo |
| • Mano de Obra p/ hora | Mantenimiento preventivo |

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Lic. Federico Martínez
Transporte