GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

N.º 04/2023

FECHA 06/01/2024

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	**Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario.**

TIPO DE SERVICIO

	Instalación		Diagnóstico		Capacitación		Visita Técnica
	M. Preventivo	X	Reparación		Retiro		Garantía
X	M. General.		Entrega		Recepción		Devolución

MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Servicio de Mantenimiento y Reparación según Orden de Servicio N.º 3.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
93	*Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado*	*3*
94	*Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*3*
95	*Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado*	*3*
96	*Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*3*
99	*Provisión e instalación de cinta rubatex. Mantenimiento / Reparación de aire acondicionado*	*3*
100	*Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*3*
105	*Provisión y carga de gas refrigerante freón R22.Mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
106	*Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freón R22.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*
131	*Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*
132	*Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*
137	*Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/mantenimiento / reparación de aire acondicionado*	*1*

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

Sr. Mauro F. Navares S.
Jefe de Servicios Administrativos
SEDECO

GRUPO BONARO

BONARO
Email: groupbonaro@gmail.com
Tel: +595 972 78 78 00

138	*Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación*	*1*

EQUIPO OPERATIVO: [X] **SI** [ ] **NO**

OBSERVACIONES: _____

BONARO
RUC: 4.584.156-0
José D. Chiriani B.

GRUPO BONARO

Sr. Mauro F. Navares S.
Jefe de Servicios Administrativos
SEDECO

CLIENTE
RECIBÍ CONFORME