INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
María Auxiliadora Nº 64 c/ Lapachal I
Tel.: 021 327 5757 +59521 3275757
LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO
0000632

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
8	6	23

Cliente: Policia Nacional — ID Nº 400891
Equipo: Monitor Multiparamétrico — Lote 38
Marca: Edan — Modelo: M8 — S/N:
Servicio: — Dirección: Hospital de Policia Rigoberto Caballero

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1		Pantalla LCD
1		Digitalizador de touch Screen
1		Tablero de Interfaz
1		Placa de interfaz pequeña
1		Módulo de Poder

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento preventivo, limpieza y ajustes de parámetros instalados, baterías, calibración, alarmas audibles y visuales, Impresora, placa, conectores exterior, funciones de menú, teclas, botones de aceión y pantalla táctil.
Se realizó mantenimiento correctivo con provisión de repuestos de pantalla LCD, digitalizador de touch screen, tablero de interfaz, placa de interfaz pequeña, módulo de poder.
Prueba de funcionamiento del equipo ok Se entrega funcionando

POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD P.S.
MANTENIMIENTO GENERAL
OBS.:

RAMON RIVEROS
Oficial Inspector P.S.

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757
V°B° TECNICO
Firma y Sello

FACTURA N°

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

50X3 - 601 al 750

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
María Auxiliadora Nº 64 c/ Lapachal I
Tel.: 021 327 5757 +59521 3275757
LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO
0000633

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
8	6	23

Cliente: Policia Nacional — ID Nº 400891
Equipo: Monitor multiparamétrico — Lote Nº 38
Marca: Edan — Modelo: M8 — S/N:
Servicio: — Dirección: Hospital de Policia Rigoberto Caballero

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1		Módulo de Ibp
1		Módulo de Nibp/spO_2
1		Módulo de ECG
1		Tablero principal

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento correctivo con provisión de repuestos instalación y ajustes de módulo Ibp, módulo Nibp/spO_2, Módulo ECG y el tablero principal. Prueba de funcionamiento ok. Se entrega el equipo funcionando correctamente.

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

FACTURA Nº

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Prof. Nº 2.1

V° B° TECNICO
Firma y Sello

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SALUD
MANTENIMIENTO GENERAL

V° B° RAMON LEIVA
Oficial Inspector P.S.

OBS.

CÉSAR A. HERMOSILLA ALVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

50X3 - 601 al 750