UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

018

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
MEMORANDUM Nº 68/2019

A : Ing. Lilian Sosa, **Directora de Infraestructura y Mantenimiento**
De : Horacio Celestino Meza, **Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M.**
Ref : "INFORME DE CONFORMIDAD DE MAQUINA FOTOCOPIADORA".
Fecha : 28/10/2019.

Me dirijo a usted a fin de informar la conformidad de los trabajos realizados para la realización de mantenimiento correctivo y reparaciones de la máquina fotocopiadora según:

- Orden de servicio Nº 176.

Horacio Celestino Meza
Dpto. de Maquinarias y Equipos – D.I.M

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
Mesa de Entrada
Nº: 1527 Fecha: 28/10/19
Hora: 9:37
Remitente: Dpto. Maquina 76
Recibido por: Noelia Ramírez

A. D. Financiera p/su atención
informe. Ing. Lilian Sosa
Directora de Infraestructura y Mantenimiento
Facultad de Ingeniería - UNA
28/10/19.

FACULTAD DE INGENIERIA - U.N.A.
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
Nº : 8928
Fecha : 28-10-19
Hora : 12:02
Dirección : DM
Recibido por : Nilda Centurión
Dirección de Finanzas
Facultad de Ingeniería

A. Procesamiento p/su atención
28/10/19.
Lic. Verónica Paola Valdovinos
Dirección de Finanzas y Administración
Facultad de Ingeniería

Pág. 1/1

08h0

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4-Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: dim@ing.una.py
Filial Isla Bogado – Luque, Paraguay- Teléfono. /Fax.: (021) 644-070