FORMULARIO DE CONFORMIDAD SOBRE TRABAJOS REALIZADOS VEHICULOS

N°61/2020

EMPRESA ADJUDICADA TALLER: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO	N° ORDEN DE SERVICIO: OS/270/2020
EXP D.A.F. N°: 20000052524T	NOTA N°: COIA N° 244/2020
FECHA: 16 JUN. 2020	MOVIL N°:87 - BXG 499
MARCA: ISUZU	DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS:

REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA
REPARACION DE DIRECCION

OBSERVACION:
SE DEJA CONSTANCIA DE QUE CADA UNO DE LOS TRABAJOS DESCRIPTOS MAS ARRIBA FUERON EFECTIVAMENTE REALIZADOS , QUE EL VEHICULO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

CONFORMIDAD:

FIRMA Y ACLARACION TALLER	FIRMA Y ACLARACION ENC. DE TRANSPORTE	FIRMA Y ACLARACION REC. TRABAJO MEC	FIRMA Y ACLARACION RECEPCION FINAL
Servicio Integral del Automotor de Gladys J. Moreno Caballero RUC: 1051462-1 Telefax: 021 607 895 / 0981 544 254	Lic. Juan V. Caballero, Jefe Departamento de Transporte Dirección Nacional de Aduanas	Andrés Giorello Taller - DNA	Lic. Edilberto Arzamendia, Jefe Dpto. de Represión al Contrabando - COIA Dirección Nacional de Aduanas